



# Presupuesto participativo MTY 2024

## Proyecto 1. Remodelación parque California Fraccionamiento Kennedy

---

**Necesidad área 1.** Ubicación calle Arizona y Oregón  
al topar con muro divisorio del arroyo Topo chico

**Solicitud A.** Poner listón “faltante” en ambos lados.



**Solicitud B.** Arreglar y terminar de construir la barda colindante con ferrocarril, dándole un acabado y pintura



**Solicitud C. “Cerrar”**  
hueco entre la  
barda del Parque y  
el ferrocarril (se usa  
como escalón para  
pasar de un lado al  
otro).

---




**Solicitud D.** Retirar parte pavimentado dentro del área para sembrar árboles.

---



# Solicitud E. Reforestar el área con árboles de la región

---



## Necesidad área 2. Barda perimetral con malla que da al arroyo de topo chico

**Solicitud A.** Darle acabado y pintura


**Solicitud B.** Revisar estado físico de la malla y si procede cambiar, de preferencia colocar malla acero, esta petición incluye la malla que da a la avenida fidel Velázquez.



# Necesidad área 3. Andador

---

El andador es longevo, su construcción data de los años 60 y 70's, además de que tiene vibraciones con mucha frecuencia por la cercanía con las vías del ferrocarril, lo que, a causado fracturas, por lo que solicitamos reparación o de ser posible cambio.



# Necesidad área 4. Cancha de basquetbol

Antecedentes similares al del  
andador.



## Necesidad área 5.

“Construcciones dentro del parque” que debemos quitar

- **Solicitud 1.** Barda incompleta
- **Solicitud 2.** Base de panorámico.
- **Solicitud 3.** Loseta de lo que fue cuarto de herramientas.





## Necesidad área 6.


# Andador peatonal que comunica la calle Arizona con Fidel Velázquez

---

Este pasillo en realidad no comunica con nada, va directo al entronque con Fidel Velázquez, donde se entra directamente a los carriles que vienen de Nogalar y Universidad, la petición es:

**Solicitud 1.** Pavimentar

**Solicitud 2.** Ampliar para que el peatón corra menos riesgos al transitar.



**Necesidad área 7.  
Ampliar desagüe que va  
de la calle Arizona al  
arroyo topo chico**

**Debido a las características físicas que ocasionan que cuando llueve se acumule agua en las calles de Barragán y Arizona, siendo insuficiente el desagüe actual (capta agua de San Nicolás que antes escurría por la colonia Anáhuac y al colocar divisores ahora el agua se acumula en las calles de Barragán y Arizona) provocando que se inunden las casas ubicadas en este lugar.**

**Por lo anterior solicitamos se amplie el diámetro de dicho desagüe.**

# Proyecto 2

## SEÑALIZACION SEGUNDA FASE

### 1. ANTECEDENTES

1.1 En la primera fase se consideró reemplazar los señalamientos en mal estado y adicionar los que faltan

1.2 Al 31 de Octubre del 2022 la colocación quedo así:

UBICACIÓN	FOLIO	SEÑALAMIENTOS			
		ALTO	CALLE SIN SALIDA	VUELTA PROHIBIDA	NOMBRES DE CALLES
1.2.1. Calle Kentucky con Barragán	58728	29-oct			31-oct
1.2.2. Calle Arizona con Barragán	58730				31-oct
1.2.3. Calle Illinois con Barragán	58731				31-oct
1.2.4. Calle Boston con Barragán	58732	29-oct		27-oct	31-oct
1.2.5. Calle Boston con Oregon	58734	29-oct	27-oct		31-oct
1.2.6. Calle Illinois con Oregon	58736	29-oct		27-oct	31-oct
1.2.7. Calle Kentucky con Oregon	58742			27-oct	31-oct
1.2.8. Calle Arizona con Oregon	58744	27-oct	27-oct		31-oct
<b>TOTAL DE SENALES COLOCADAS</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

1.3 De los señalamientos colocados, algunos fueron robados y otros requieren reubicación:

UBICACIÓN	FOLIO	VUELTA PROHIBIDA	NOMBRES DE CALLES	MOTIVO
1.3.1. Calle Kentucky con Barragán		ROBADO	REUBICAR	NO SE VE AL CIRCULAR POR BARRAGAN
1.3.2. Calle Arizona con Barragán		ROBADO		
1.3.3. Calle Illinois con Barragán				
1.3.4. Calle Boston con Barragán		ROBADO	REUBICAR	
1.3.5. Calle Arizona con Oregon		REUBICAR		

# 1. 4 POR LO ANTERIOR REQUERIMOS :

## 1.4.1

Reponer los señalamientos robados de vuelta prohibida en Kentucky con Barragán y Boston con Barragán

Y las de nombres de calle de Arizona con Barragán y la de Illinois con Barragán

## 1.4.2

Reubicar los señalamientos que no se ven circulando por Barragán (nombres de calles Boston con Barragán, Kentucky y Barragán y los señalamientos de vuelta prohibida en Arizona y Boston )

## 1.4.3

Reforzar la señalización adicionando :

1.4.3.1 Señalamiento con flechas indicando el sentido ( independiente de los de vuelta prohibida )

1.4.3.2 Adicionar en la calle de Boston señalamientos de vuelta prohibida ( dos en cada esquina) por ser calle de doble sentido

1.4.3.3 Señalamientos con flecha en el piso ( al inicio y casi al final de la calle ) reforzando el sentido

1.4.3.4 Señalamientos de velocidad máxima ( 30 kms / hora )

# Proyecto 3. Incorporación y salida vehicular de la colonia Kennedy por la avenida Barragán

---

## Antecedentes

Existe una infraestructura que nos puede ayudar a solucionar el problema que ocasiona el ingresar y salir del fraccionamiento, ya que existe espacio para dos carriles (iniciando en la calle de Boston y terminando en la calle de Arizona).

La propuesta es dividir mediante la instalación de boyas los carriles e impedir que se estacionen en las esquinas que dan con Barragán (artículo 37 fracción 1), lo anterior nos brindará la oportunidad de tener una mejor visión y ángulo que nos facilitará la incorporación a Barragán y viceversa.





## Proyecto 4. Solicitud cámaras de seguridad

El fraccionamiento presenta problemas de seguridad que se agravan con la facilidad de acceso a vías principales lo que dificulta el control de entrada y salida de personas ajenas al fraccionamiento por lo que solicitamos instalación de cámaras de seguridad C4I4.

En recientes fechas se han presentado robos. FOTOS REALES.