


Proyecto de Rehabilitación Parque Fomerrey 113

Desarrollo Urbano Sostenible

Introducción

El parque que se encuentra ubicado entre las calles Quijera, Formón, Muserola, y Segadora de la colonia Fomerrey 113, es un lugar de recreación para ciudadanos de todas las edades. Cuenta con un gimnasio de basquetbol, múltiples canchas pavimentadas de futbol, y una cancha con pasto sintético de futbol. Sin embargo, al paso de los años se ha convertido en un lugar inseguro para la comunidad por múltiples motivos, y actualmente se encuentra en muy malas condiciones de mantenimiento. Siendo este el corazón de la comunidad es necesaria la rehabilitación de este espacio por el bienestar de todos los vecinos.



Justificación

El interés de rehabilitar este parque se debe principalmente a las ya mencionadas condiciones de mantenimiento de este, pero más aún por las escenas de inseguridad que en este lugar se presentan todos los días; drogadicción, ingesta de bebidas alcohólicas, asaltos, robos a casas y escuelas en la periferia del parque, peleas de pandillas, secuestros, acoso y asalto sexual.

MILENIO* Estás leyendo: Desaparece menor de 14 años en la colonia Fomerrey 113, en Mon

Desaparece menor de 14 años en la colonia Fomerrey 113, en Monterrey

La menor fue vista por última vez el pasado 21 de enero del 2022.

Compare: [www.milenio.com](#)

REPORTE DE BUSQUEDA

¡Ayúdanos a localizarle!

DESCRIPCIÓN

	EDAD: 14 AÑOS	NACIONALIDAD: MEXICANA
	GENERO: FEMENINO	RAZA: CASTAÑO CLARO
	CABELLO: RECTO	TEZ: BLANCA
	NARIZ: RECTA	ESTATURA: 1.55 METROS
	BOCA: MEDIANA	COMPLEXIÓN: DELGADA
	SEÑAS PARTICULARES: NO REFIEREN	VESTIMENTA: SE DESCONOCE
	FECHA DE DESAPARICIÓN: 21 DE ENERO DEL 2022	LUGAR DE DESAPARICIÓN: COLONIA FOMERREY 113, EN EL MUNICIPIO I MONTERREY, NUEVO LEÓN.
	PADECIMIENTOS: NINGUNO	



TELEDIARIO

En Nuevo León, niños regresarán a clases con escuelas dañadas por robos

A menos de 24 horas del regreso a clases presenciales, decenas de planteles se encuentran en malas condiciones para recibir a los menores, luego de ser blanco de los delincuentes.



Propuesta

El objetivo de este proyecto es poderle dar uso mediante labores de mantenimiento y rehabilitación a los recursos con los que ya cuenta la instalación, creando un espacio de recreación seguro para todos los vecinos de Fomerrey 113.

Uno de los principales motivos que dan pie a escenarios como los antes mencionados es la falta de **iluminación** en el parque, por lo cual es necesaria la rehabilitación de las luminarias que existen utilizando nuevas





tecnologías que eviten labores de cableado, mantenimiento, y robo de cableado futuras como luminarias LED alimentadas por energía solar.

Para la cancha de fútbol, también es necesaria la rehabilitación de los **reflectores** ya que en su mayoría **no se encuentran funcionando**, por lo cual se propone también el uso de tecnología LED alimentado de energía solar por su bajo costo de mantenimiento y sustentabilidad.



En cuanto al **cableado**, se encuentra colgando entre postes dentro del parque lo cual presenta un riesgo para los vecinos de la colonia, y principalmente los niños y jóvenes que hacen uso diario de las instalaciones. Debido a esto se propone el instalar el cableado de manera subterránea lo cual evitara posibles accidentes y robos de cableado.



En el parque existe un canal el cual se encuentra discontinuo, causando numerosos asentamientos de agua. Se propone continuar el canal de manera lateral a la vita pista para el correcto flujo del agua en días de lluvias.



La vita pista que existe en el parque también se encuentra inconclusa, solo una parte esta pavimentada y la otra solo esta compuesta de tierra en la cual se formaron

posos poniendo en riesgo la seguridad de quien la usa. Se propone concluir la pista donde es necesario con el objetivo de darle un uso seguro a esta.




Las canchas de futbol y basquetbol requieren de pintura, mantenimiento, y en el caso de dos de ellas tubos similares a los de las otras canchas atrás de cada portería para evitar accidentes causados por la naturaleza del uso de estas canchas.



En la cancha principal, el enrejado perimetral se encuentra prácticamente inexistente debido a la falta de mantenimiento del mismo. Se propone un nuevo enrejado perimetral con el mismo tipo de reja que tiene actualmente, y uso de tubos en la parte posterior de cada una de las porterías de mínimo 5 metros de alto para evitar accidentes a quien transite por detrás de ellas y también evitar que los balones pasen a las casas y escuela preescolar que se encuentran detrás de la cancha. También se propone labores de limpieza, pintura y mantenimiento a las gradas.



Existe una palapa y un sombreado en el área norte del parque, los cuales también necesitan labores de mantenimiento para su correcto uso.



También hay 2 casetas de seguridad que se encuentran totalmente inhabilitadas, una cerca de la entrada norte por la lechería, y otra por el gimnasio bicentenario de basquetbol. Por la naturaleza del sector, se propone la rehabilitación de la caseta del gimnasio bicentenario de basquetbol y la mejora de su instalación con luz eléctrica, pintura, puerta, ventana, sillas y si es posible un baño, con el objetivo de que una patrulla de la policía que corresponda al sector pueda darle uso y mejorar la seguridad general de la zona.



En general el parque necesita labores de mantenimiento a registros cableado eléctrico, deshierbe y despiedre alrededor de toda la zona también.

