

PUERTA DE HIERRO MONTERREY PARQUE PRIVADA DEL JARDIN

PROYECTOS DE MEJORA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024)

Comite de vecinos

Presidente: Oscar Huerta

Secretario: Salvador Garcia

Tesorera: Sandra Garcia

Vocales : Enriqueta Munoz

Patricia Garcia

phprivadadeljardin@gmail.com



CABECERA PARQUE -TREBOL

CONDICION ACTUAL

CARECE TOTALMENTE DE CESPED, LOS ARBOLES IMPIDEN EL PASO DEL SOL Y SI TIENE ASPERSORES, DE UNO DE LOS ARBOLES SE DESPRENDEN BELLOTAS QUE SE COVIERTEN EN BASURA QUE SE DISPERSA Y REQUIERE LIMPIEZA CONTINUA.

PROPUESTA

SEMBRAR CESPED DE SOMBRA (SEMILLA) Y PODAR LAS RAMAS HORIZONTALES QUE OCUPAN LA CALLE Y AYUDAR A QUE EL SOL PENETRE HACIA EL PISO DE TIERRA





ESPACIO PARA JUGAR CON BALON


CONDICION ACTUAL

ESPACIO DE 8.2m X 8.8m DELIMITADO PERIMETRALMENTE CON UNA FILA DE LADRILLOS, SIN CESPED Y CON INCLINACION HACIA LA CALLE INTERIOR BEGONIA.

EL CESPED NO DURA PORQUE ES UN LUGAR QUE LOS NINOS UTILIZAN PARA JUGAR CON UN BALON

PROPUESTA

NIVELAR EL TERRENO E INSTALAR CESPED SINTETICO SIN COLOCAR NINGUN ACCESORIO (PORTERIA)





INSTALAR CESPED DE ROLLO EN TODO EL PARQUE

CONDICION ACTUAL

EN TODAS LAS AREAS DEL PARQUE EL CESPED, CON GUIA, ES MUY ESCASO ESPECIALMENTE EN LAS PENDIENTES QUE DAN HACIA LAS BANQUETAS (ESTA EROSIONADO).

EN LAS AREAS ABAJO DE LOS ARBOLES NO HAY CESPED POR FALTA DE SOL AUNQUE SI RECIBE AGUA DE RIEGO.

EN OTONO CAEN LAS HOJAS DE LOS ARBOLES PERO NO SE RECOGEN Y CUBREN AL CESPED INPIDIENDOLE QUE RECIBA LUZ SOLAR, LAS HOJAS TARDAN MUCHO TIEMPO EN PUDRIRSE Y NO TRABAJAN COMO ABONO.

PROPUESTA

INSTALAR CESPED DE ROLLO, REHABILITANDO TODAS LAS AREAS (TRATAR DE OBTENERLO DEL MUNICIPIO).

PODAR LAS COPAS DE LOS ARBOLES PARA PROPICIAR EL PASO DE LUZ SOLAR HACIA EL CESPED.

HACER LIMPIEZA PERIODICA DE HOJAS Y BELLOTAS Y/O CUALQUIER RESIDUO NATURAL QUE CUBRA EL CESPED.

REGAR DE 2 A 3 DIAS POR SEMANA DE ACUERDO A LA ESTACION DEL ANO, EN CASO DE LLUVIA REDUCIR LA FRECUENCIA DE RIEGO.





REMPLAZO DE JUEGOS INFANTILES