



**JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL CIVICO Y MATERIAL
DE LA
COL. LOMA LARGA**



PRIMER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MTY

FOTOS del Proyecto:

Renovación y Mejoramiento de Parques de la Col. Loma Larga



Áreas secas y juegos infantiles descuidados



Luminarias oxidadas, maleza seca



Juegos infantiles descuidados, no áreas verdes




Falta mantenimiento a Equipos para ejercicio




Pintar pisos y escalones de manera adecuada




Pistas para caminar o trotar descuidadas y cubiertas por tierra y yerba. Propicia caídas y muy mal aspecto



**Juegos infantiles descuidados,
carcomidos, sin mantenimiento**



**No hay áreas verdes, todo esta muy
seco, equipo de ejercicio descuidado**



**Cemento en la tierra,
propicia caídas, mal aspecto**

**Canchas invadidas por la tierra,
yerbas. No se puede jugar. Pésimo
aspecto**




**Canchas invadidas por la tierra,
yerbas. No se puede jugar. Pésimo
aspecto**




**Andadores peatonales cubiertos por
tierra y yerbas. Mal aspecto**




A photograph of a paved path in a park. The asphalt is heavily cracked and shows signs of wear. To the left, there are green exercise machines on red platforms. The path leads towards a building in the background.

**Andadores peatonales en mal estado.
Pedimos andadores especiales para
trotar y no dañar al corredor**

A photograph of a paved path with a green curb. The asphalt is cracked and uneven. In the background, there is a basketball hoop and some trees.

**Andadores peatonales en mal estado.
Pedimos andadores especiales para
trotar y no dañar al corredor**

A photograph of a street scene. Several trees are dead and without leaves. A white car is parked on the street. A utility pole with wires is visible in the background.

**Arboles secos (sin vida)
Solicitamos reforestar**