




Parque








Digno + Seguro

para todas las personas

MISIÓN CUMBRES 2DO SECTOR




ACCESOS DISPONIBLES PARA TOD@S



SITUACIÓN ACTUAL: SOLO EL 20% DEL ACCESO AL PARQUE SON ACCESIBLES.

META: 100% DE LOS ACCESOS DEBEN SER ACCESIBLES

PISTA PARA TOD@S



TIPOS DE PAVIMENTOS ACCESIBLES




- 1 Hormigón**
Bien extendido, sobre fondo limpio, con acabado superficial fino y antideslizante en seco y mojado. No permitirá la acumulación de agua en su superficie.
- 2 Asfalto**
Bien extendido, sobre fondo limpio. Se puede dar un acabado natural con un acabado de epoxy recubierto de arena.
- 3 Capas de agregados machacados**
De granito disgregado, piedras machacadas, gravilla, piedra calcárea, material machacado de canteras o de piedras pulverizadas de 6 mm de diámetro o inferior. Se puede utilizar un aglutinante para estabilizar la superficie.
- 4 Madera**
Con juntas inferiores a 1,50 centímetros y piezas dispuestas en sentido perpendicular al de circulación. Necesita un mantenimiento adecuado (sobre todo con humedad).



- 5 Pavimento de caucho**
Es un pavimento de seguridad dedicado a amortiguar la caída de los niños en los parques infantiles. Pueden ser de varios espesores dependiendo de la altura del juego instalado. Las aplicaciones son innumerables: parques, guarderías, gimnasios, polideportivos, etc.
- 6 Adoquines**
Ubicados sobre una base dura, para evitar que con el tiempo se produzcan irregularidades.
- 7 Césped**
La superficie debe estar bien nivelada. Necesita mantenimiento.
- 8 Suelo no tratado**
Compactado con un 90% de proctor modificado, sin irregularidades. Necesita mantenimiento regular debido a las transformaciones que sufre por causa de los fenómenos meteorológicos o el uso.

TIPOS DE PAVIMENTOS NO ACCESIBLES



- 8 Gravas:** No aconsejable. La grava compactada es la menos desfavorable.
- 9 Acolchado (mulching):** Aunque estén bien compactados no llegan a ser accesibles.
- 10 Arena:** No es una superficie adecuada para zonas accesibles.



SITUACIÓN ACTUAL: SOLO EL 20% DEL ACCESO AL PARQUE SON ACCESIBLES.

META: 100% DE LOS ACCESOS DEBEN SER ACCESIBLES

PISTA PARA TOD@S



SITUACIÓN ACTUAL: SOLO EL 30% DE LA PISTA ES FUNCIONAL POR SU ESTADO FISICO ACTUAL DE DESGASTE


META: 100% DE PISTA DEBEN SEA ACCESIBLES Y DISPONIBLE PARA TODOS

ESPACIOS SEGUROS PARA TOD@S



ESPACIOS FUNCIONALES ACTUALES


- A) AREA DE JUEGOS INFANTILES 1
- B) MULTI-CANCHAS (BASKETBOL / FUTBOL)
- C) ESTACIÓN EJERCICIO 1
- D) ESTACIÓN EJERCICIO 2
- E) JUEGO INFANTIL – CANASTILLA
- F) AREA DE JUEGOS INFANTILES 2



SITUACIONAL ACTUAL: 50% ESPACIOS PARA ACTIVIDAD FISICA, NO CUENTA CON LAS CONDICIONES SEGURAS PARA HACER EJERCICIO

META: CONTAR CON EL 100% DEL ESPACIO CUENTA CON LAS CONDICIONES FISICAS PARA MITIGAR ACCIDENTES.

ESPACIOS SEGUROS PARA TOD@S




NO ESTA HABILITADO PARA CONDICIONES ADECUADAS PARA NIÑOS.

SITUACIONAL ACTUAL: EL ÁREA INFANTIL ES LA MAS CONCURRENTE POR SU DIVERSIDAD DE JUEGOS DE DIFERENTES EDADES Y CARECE DE AREAS DIGNAS.

META: DELIMITAR EL ÁREA Y CERCAR CON MEDIA MALLA.

ESPACIOS SEGUROS PARA TOD@S





AL NO CONTAR CON **SUPERFICIE SOLIDA** SE VUELVE **NO FUNCIONAL** PARA HACER EJERCICIO.

SITUACIONAL ACTUAL: 50% ESPACIOS PARA EJECITACIÓN FISICA, NO CUENTA CON LAS CONDICIONES SEGURAS PARA HACER EJERCICIO

META: CONTAR CON EL 100% DEL ESPACIO CUENTA CON LAS CONDICIONES FISICAS PARA MITIGAR ACCIDENTES.

ESPACIOS DE DIVERSIÓN PARA TOD@S



SITUACIONAL ACTUAL: 0% ESPACIOS PARA JUEGOS INCLUSIVOS


META: AL MENOS 50% DEL ESPACIO TOTAL SEAN JUEGOS INCLUSIVOS CON FÁCIL ACCESO.

FUENTE:

<https://inoplay.com.mx/equipamiento-inclusivo/juegos-para-discapacidad>

<https://anpr.org.mx/articulos/un-parque-para-todos/>

ESPACIOS SEGUROS PARA TOD@S




BARANDAL INCOMPLETO LO HACE **NO SEGURO** POR SU CERCANIA AL **AREA INFANTIL**



SITUACIÓN ACTUAL: LOS BARANDALES DEJARON DE SER FUNCIONALES POR SU FALTA DE MANTENIMIENTO Y AL NO ESTAR TERMINADO.

META: CONTAR CON 100% DEL ESPACIO SEAN SEGUROS PARA NUESTROS INFANTES Y PERSONAS DE TERCERA EDAD.

SEGURIDAD PARA TOD@S



NECESIDADES PRINCIPALES Y ESENCIALES


RENOVACIÓN DE:

- ✓ VENTANAS Y PROTECTORES
- ✓ INSTALACIÓN ELÉCTRICAS
- ✓ TUBERÍAS DE AGUA

SITUACIÓN ACTUAL: LA CASETA NO TIENE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS DIGNOS PARA QUE SEA MÁS PRODUCTIVA LA LABOR DE LOS SERVIDORES PÚBLICO.

META: CONTAR CON UNA CASETA DIGNA Y FUNCIONAL


SEGURIDAD PARA TOD@S



SITUACIÓN ACTUAL: LA PATRULLA DE BARRIO, TIENE YA MAS DE 15 AÑOS FUNCIONANDO, POR LO CUAL, SE REQUIERE MANTENIMIENTO CONSTANTEMENTE, IMPIDIENDO LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE CUMPLIR CON LA TURA DE VIGILANCIA.

META: CONTAR CON UNA PATRULLA DIGNA Y FUNCIONAL, ECONOMICA EN SU MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO.

SEGURIDAD PARA TOD@S



SITUACIÓN ACTUAL: LA CERCANIA A DIFERENTES COLONIAS Y EL TAMAÑO DEL PARQUE ES ATRACTIVO PARA SU VISITA EN DIFERENTES HORAS DEL DÍA, SIN EMBARGO GENERA DESCONFIANZA A LOS COLONES POR LAS CONSTANTES FALTAS AL REGLAMENTO.

META: CONTAR CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS PUNTOS