

## Valle de Infonavit Sustentable

### Introducción

Valle de Infonavit es una colonia de gente trabajadora, y dispuesta a hacer un cambio por el bien de la comunidad. Hoy en día esta colonia se encuentra descuidada desde hace años por lo cual lo que la ha convertido en una zona insegura para quienes la habitan y transitan por ella.



## **Propuestas**

Esta se compone de una variedad de pequeñas pero necesarias acciones que mejoraran la seguridad y calidad de vida en general de los vecinos de Valle de Infonavit, que dará paso a mejores ciudadanos el día de mañana.

### **- Alumbrado público**

Actualmente la colonia cuenta con luz halógena que no alcanza para alumbrar los suficiente entre cada luminaria lo cual propicia la inseguridad en la zona, por lo cual se propone mejorar el alumbrado con luz led alimentada de celdas solares lo cual mejoraría la visibilidad de la zona, y bajaría los costos de mantenimiento de estas.



### **- Contenedores de basura**

Actualmente se cuenta con dos contenedores de basura medianos, sin embargo, por la misma densidad de población no se dan abasto los vecinos. Se propone establecer 6 contenedores de basura ubicados en la esquina de las siguientes calles: 3ra. Privada, De la Unidad cruce con Solidaridad, 9no. Retorno, 6to. Retorno, 3er. Retorno, y 2do. Retorno. En conjunto con botes de basura en los parques y andadores urbanos que se encuentran entre los edificios de departamentos de la zona.



#### - Limpieza y mantenimiento

La colonia cuenta con andadores urbanos equipados con juegos infantiles y bancas las cuales necesitan de mantenimiento urgente ya que a razón de esto se encuentran actualmente en desuso; en conjunto con labor de deshierbe y despiedre en los andadores antes mencionados y en la plaza Valle de Infonavit ubicada en la calle De La Unidad, y 8vo. Retorno.



### Andador Abedul a 9no. Retorno

Existe un área verde que va desde la calle Abedul hasta la calle 9no. Retorno, el cual funciona como andador para decenas de vecinos diariamente. Sin embargo, desde la existencia de este andador se han propiciado situaciones de violencia, asaltos a mano armada, y demás riesgos para quien lo cruza. Por esta razón se propone establecer más luminarias a lo largo de todo el trayecto del andador con el objetivo de prevenir las situaciones antes mencionadas.



